
Inicio
1
10
MIN
MONITOREO con multidetector de 6 gases
2
3
MIN
EXTRACCION DEL GAS con ventilacion.
1
5 MIN
INSPECCIONAR de que no haya gases en la zona.
3
10
MIN
PERFORACION del carbon.
4
15
MIN
CARGUE manual.
5
60
MIN
SOSTENIMIENTO evitar que las excavaciones se derrumben o se cierren por efecto de las presiones internas del macizo rocoso.
2
5 MIN
INSPECCION soportes mecánicos o hidráulicos.
6
10
MIN
TRANSPORTE de el mineral desde el frente de trabajo hasta la superficie para lo cual se emplean métodos manuales: cubetas empujadas, malacates o métodos más eficientes como pequeños trenes.
3
5 MIN
INSPECCION con maquinaria Cat® MineStar ™ Detect
7
7
MIN
DESCARGUE en una tolva acondicionada para transferirlo a las volquetas
Fin.